

## **EPET N° 9**

### **Turno Tarde - 6to año 5ta División - Higiene y Seguridad Industrial.**

-ESCUELA: Epet N°9 Dr. Rene Favaloro

-DOCENTE: Ticle Franco Emiliano

-GRADO: Sexto Primera.

-TURNO: Tarde

-AREA CURRICULAR: Higiene y Seguridad Industrial.

-TITULO DE LA PROPUESTA: GUÍA INTEGRADORA 11

### **GUÍA INEGRADORA 11**

El uso de herramientas como las amoladoras suelen acarrear problemas sino quien las manipulan no es experto o bien sabe cómo hacerlo, pero no utilizan las medidas de protección, como máscara, guantes y, lo principal, el casco que protege el disco que muchas veces no lo usan para cambiarlo con facilidad.



## Tres accidentes con amoladoras: corte de tendón en una mano, otro en brazo y uno en pie

Los accidentes laborales ocurrieron en domicilios de Sarmiento, Pocito y Rawson.



## **EPET N° 9**

### **Turno Tarde - 6to año 5ta División - Higiene y Seguridad Industrial.**

#### **En Sarmiento**

*Ayer alrededor de las 17 ingresó al Servicio de Urgencias del Hospital Rawson un hombre identificado como Gustavo Daniel, de 33 años y oriundo del barrio Patagonia en Sarmiento, quien presentaba una seria herida. En rigor, tenía un profundo corte en la mano izquierda, en "la sección tendones flexores de los dedos". Por la gravedad fue ingresado poco después al quirófano, precisaron fuentes policiales.*

*Según revelaron, todo pasó cuando manejaba una amoladora en un domicilio de calle Juan XXIII y calle 9, en Media Agua*

#### **En Pocito**

*Un poco más tarde y por la misma causa, llegó otra persona a atenderse por un accidente laboral manejando la misma herramienta. Se trataba de Ramón Darío Chávez, de 36 años y con domicilio en la Villa Sarmiento de Chimbas. El hombre se hizo un tajo profundo a la altura del antebrazo izquierdo, comprometida una zona de tendones, también producto de que le saltó el disco de una amoladora. Fue atendido y dejado en observación.*

#### **En Rawson**

*El tercer ingreso ocurrido ayer a Urgencias sucedió en un domicilio de calle 9 de Julio entre Cabot y Urquiza, en el departamento Rawson. Mauricio Miguel Quiroga (40 años y del barrio Buenaventura Luna) sufrió una lesión impactante; fractura expuesta de pie derecho con herida cortante, todo a consecuencia de manipular una amoladora.*



**EPET N° 9**

**Turno Tarde - 6to año 5ta División - Higiene y Seguridad Industrial.**

En base al documento extraído en periódicos sanjuaninos sobre accidentes laborales, realice la siguiente actividad.

Actividades:

- 1) Realice una lectura del documento “Guía Integradora”
- 2) ¿Por qué cree que existen muchos accidentes utilizando este tipo de herramientas?  
FUNDAMENTE
- 3) ¿Qué medidas preventivas adoptaría para el trabajo con amoladoras, para que los trabajadores no sufran accidentes con las mismas? FUNDAMENTE

**Director Institución: Solera Félix Roberto**

**Teléfono Profesor a cargo de materia: 02655402254**

**Correo electrónico: emi\_ticle@hotmail.com**